

## **Värimetallit kupari, messinki ja hopea**

Kuparin ja hopean merkintä laserilla on mahdollista,

mutta muuta työtä vaativampaa ja edellyttä sopivien laitteiden käyttöä.

Ongelmana on, että kirkkaasta pinnasta säde heijastuu takaisinpäin,

joka on kompensoitava käyttämällä tehokkaita laitteita.